

Hupe

Beitrag von „Wiener“ vom 25. März 2008 um 10:27

Bei meinem V6TDI wurde die Hupe schon in Garantie ersetzt. Ich war beim Austausch dabei. Unter anderem mussten der Kühlergrill und die Kunststofffrontschürze abgebaut werden. Beim Ausbau des Kühlergrills aufpassen, dass man beim "Abhebeln" des VW-Emblems nichts abbricht. Bei der Frontschürze darauf achten, dass an der rechten Seite die Zuführungsleitung der Scheinwerferreinigung - so vorhanden - befestigt ist. Diese muss vorsichtig abgezogen und provisorisch abgeklemmt werden, sonst wird es feucht.

Im Alleingang die Frontschürze abzubauen, scheint mir verwegen. Vier Hände sollten dabei schon helfen.

Grüße aus Wien
Wiener