

Kein Mux mehr bei unserem R5

Beitrag von „macz“ vom 28. Oktober 2004 um 21:14

[Kalli](#)

Optimistisch sein ... wenn die Batterie den Belastungstest nicht besteht wird eine neue eingebaut ... und es dauert ca. 1/2 Tag bis der T. wieder neu programmiert wurde ... und alles wieder schön ist 😊

Gruß
Marco