

# DYNAUDIO: Meinungen und Eindrücke

Beitrag von „Arndt“ vom 26. März 2008 um 09:20

[Zitat von darkdiver](#)

Das Problem ist mir unbekannt. Versuche mal einen anderen Rohling beim nächsten brennen, also ich meine eine andere Marke.

Da kann ich zustimmen. Auch solltest Du die Brenngeschwindigkeit für Audio CDs auf 8-16 fach begrenzen. "Schneller" gebrannte Audio-CDs machen häufig Schwierigkeiten.