

Ruckeln bei Beschleunigung unter Last

Beitrag von „neumannfr“ vom 26. März 2008 um 09:44

@MAL: Ich kann mich dran erinnern das mein 😊 mir damals auch was mitgeteilt hat von einem Fühler welcher voller Öl war. Irgendwie macht die Kupplung ab und zu nochmal auf und dadurch tropft irgendwie Öl auf den Fühler.

Aber nach dem Wechsel der Kupplung war alles wieder in ordnung.