

Tipp für den Winter: Kühlerfrostschutz

Beitrag von „micha899“ vom 28. Oktober 2004 um 23:54

Möchte an alle Neubesitzer des T. einen kleinen Tipp weitergeben:

Bei meinem heutigen Besuch in der Werkstatt habe ich nachdem die Winterreifen aufgezogen waren noch einen kurzen "Wintercheck" machen lassen.

Ergebniss: [indent]**Mein knapp 2 Monate alter T. hatte beim Kühlerfrostschutz knappe - 17 Grad erreicht - normalerweise sollte der Wert bei - 25 Grad liegen -**

Da ich genug Kühlwasser hatte, wurde 1 Liter abgesaugt und mit einem Liter Frostschutz ersetzt. Dann noch 2 Liter Frostschutz für den Scheibenwischbehälter, Öl geprüft - nach 9.000 Km kein meßbarer Verbrauch - und für 10,- € war dann die Welt wieder in Ordnung.....

[/indent]Wer also noch zum Winterreifen wechseln muß, oder sonst was in der Werkstatt zu erledigen hat, sollte mal den Kühlerfrostschutz checken lassen.

Viele Grüße

micha[indent]

[/indent]