

RNS2 und Probleme mit GPS Signal....

Beitrag von „Arndt“ vom 28. März 2008 um 20:08

[Zitat von MTK Panzer](#)

Nabend Gemeinde,

mein RNS 2 fängt zu spinnen an : nach etwa einer Stunde Navigation habe ich auf einmal keine GPS Signale mehr. Erst wenn der T einige Zeit steht oder ich die CD neu einziehe, bekommt man wieder das Signal.

Hatte den T die Tage in der Werkstatt, dort mußte zum Einbau eines neuen Schlüsselmoduls das RNS ausgebaut werden.

Hat denn jemand eine Idee??

Schönes WE wünscht der Panzer

Ich tippe mal auf lockeren Stecker oder defekte Steckverbindung.