

Ruckeln bei Beschleunigung unter Last

Beitrag von „cashburner“ vom 29. März 2008 um 10:26

Hallo MAL,

danke für die Info.

Am Donnerstag war es hier tatsächlich viel wärmer als die letzten Tage davor.

Auch ist mir der Fehler erst diesen Winter aufgefallen, im Herbst war noch alles ok..

Den Fehler hatte ich aber auch mit warmem Motor - erst letzten Sonntag auch nach 50km Fahrt.

Nun versuche ich, wenn es kalt ist (nachts), eine Testfahrt durchzuführen.

Gruß Roland