

R5TDI Abgaskrümmer defekt - Was ist dran?!?!

Beitrag von „GGue1313“ vom 31. März 2008 um 15:19

Bei meinem Touareg (MJ 2005, 2,5 TDI) war bei ca. 65.000km der Abgaskrümmer verzogen; Bemerkbar hat es sich durch einen komisches Geräusch beim Gasgeben gemacht. Habe dann den Freundlichen mal hören lassen und der Fehler wurde schnell gefunden.

Wir haben es dann mit einem Kulanz über VW probiert - leider ohne Erfolg da Chiptuning.

Da bei dieser Chiptuningfirma aber eine Garantie mit dabei war, wurden mir dann die Kosten für den Tausch und die Arbeitszeit übernommen.

Hier ein Musterschreiben:

[LINK](#)

Ich habe mir dann mal die Mühe gemacht und bei dieser Firma in Österreich (Graz) angerufen.

Alleine in der Stadt Graz wurden in dem Monat wo bei mir der Schaden aufgetreten ist beim Partner VW-Betrieben 5 neue Abgaskrümmer verbaut. Hauptsächlich beim T5 - was ja der selbe Motor ist, oder?

Vielleicht kann dir da Blackhawk weiterhelfen.

Wünsche dir aber viel Erfolg!

(bitte diesen Beitrag nicht als Werbung für Chiptuning verstehen)