

# Vibrationen im Antriebsstrang bei 80Km/h

**Beitrag von „Kruemelmonstter“ vom 2. April 2008 um 18:50**

Hallo,

also mein Mittellager war durchaus sichtbar def., durch die Vibrationen wird der Gummi porös ,ist auf einer Hebebühne sofort erkennbar , auf Wunsch per PN mal ne Emailadresse, habe da noch Fotos ....

Die Welle wurde bei mir noch auf Kulanz gew., scheint ne Macke der 1. Generation V6B zu sein ... kostet sonst so um die 2 K EUR , da ein Lagerwechsel einzeln nicht möglich ist ...

Grüße aus Berlin , Kruemelmonstter