

# Vibrationen im Lenkrad

**Beitrag von „coala“ vom 3. April 2008 um 11:09**

Hallo Michael,

hier <https://www.touareg-freunde.de/forum/showthread.php?t=7739> scheint es ein ähnliches Problem(?) gegeben zu haben. Abhilfe war in diesem Fall durch Austausch der Hochdruckschläuche der Servolenkung möglich.

Normal ist das von dir geschilderte Vibrieren in diesem Maße jedenfalls auf keinen Fall. Im Normalfall ist beim V6TDI nur in bestimmten Drehzahlbereichen eine sehr minimale Vibration am Lenkrad spürbar.

Grüße  
Robert