

Vibrationen im Lenkrad

Beitrag von „Surfer666“ vom 3. April 2008 um 11:13

Hallo Robert

Da in dem Thread das vibrieren im Stand nicht auftritt, denke ich das es ein anderes Problem ist.

Aber trotzdem Danke für die schnelle Info

Michael

[Zitat von coala](#)

Hallo Michael,

hier <https://www.touareg-freunde.de/forum/showthread.php?t=7739> scheint es ein ähnliches Problem(?) gegeben zu haben. Abhilfe war in diesem Fall durch Austausch der Hochdruckschläuche der Servolenkung möglich.

Normal ist das von dir geschilderte Vibrieren in diesem Maße jedenfalls auf keinen Fall. Im Normalfall ist beim V6TDI nur in bestimmten Drehzahlbereichen eine sehr minimale Vibration am Lenkrad spürbar.

Grüße

Robert

Alles anzeigen