

Xenon bei R5 BJ 04

Beitrag von „roko“ vom 12. April 2008 um 08:39

Hallo Leute

Bei meinem R5 war die linke Xenonlampe def. Die Werkstatt hat den Schaden behoben und die Lampe getauscht. Der Tausch inkl. Test hat in der VW Fachwerkstatt schlappe EUR 360,- gekostet. Nach dem Tausch wurde mit dann mitgeteilt das Osram die Lampe neu designt hat und somit automatisch auch gleich die rechte Xenonlampe mit getauscht werden muss. Auch dies wurde gemacht.

Meine Frage:

Wer hat Erfahrung mit so einer Geschichte? Ich muß EUR 360,- zahlen für den Tausch einer guten Lampe gegen eine andere gute Lampe. Nur weil Osram die Widerstandswerte verändert hat und somit die Autoelektronik zu meckern beginnt.