

RNS2 und Probleme mit GPS Signal....

Beitrag von „MTK Panzer“ vom 12. April 2008 um 09:12

In den letzten Tagen ist die Ausfallhäufigkeit immer größer geworden. Gestern ging dann gar nichts mehr. Habe beim 😊 das RNS2 mal herausziehen lassen und mit dem Meister mal alle rückseitigen Kontakte überprüft. Schien alles kraftschlüssig zu sitzen, auch ein längeres "Stromlosmachen" brachte keinen Erfolg.

----> das Gerät hat keine Position mehr und rechnet nur noch Blödsinn.

Frage an die Technikallwissenden : Wo ist denn bei dem T (EZ 4/05) diese GPS Antenne verbaut und kann diese durch Feuchtigkeit/Marder/Lustlosigkeit/.... einfach so den Dienst quittieren ?

Ein schönes Wochenende