

RNS2 und Probleme mit GPS Signal....

Beitrag von „Kruemelmonster“ vom 12. April 2008 um 10:57

Hallo,

habe ich leider auch ,

seit meiner Motorreparatur ? zeitgleich aufgetreten , kein stabieles Signal vom GPS Empfänger , dieser ist im rechten KF hinter dem Scheinwerfer verbaut , äußerlich OK ? ,geht im Motorkabelbaum bis in die Fahrgastzelle , über Beifahrer Fußraum ans Navi , - bei mir habe ich jetzt ne neue Antenne ca. 20 Eur aus der Bucht testweise unter dem A. Brett , funktioniert wieder , würd wohl die Endlösung bleiben , da das org. Kabel ohne Stecker (auch an der Antenne) 1 Stück ist , mann kann also auch die Antenne nicht vom Kabel trennen , den Kabelbaum zerstörend aufschneiden ... , wieder alles Wasserdicht verpacken ... , ne ne ne ...

Kruemelmonster aus Berlin