

Klappernde Geräusche

Beitrag von „MKZ“ vom 12. April 2008 um 20:49

Hallo,

je nach dem verbauten Material - teilweise Edelstahl - soll es an den Schweißpunkten Korrosion gegeben haben.

Viel Glück bei der Suche 🙄 .

Viele Grüße

Marco