

# Probleme RNS 510

**Beitrag von „psychco67“ vom 20. April 2008 um 17:53**

Hallo zusammen,

ich fahre einen Dicken Bj. Anfang 2006 mit MFD2 DVD Navi.

Habe das RNS 510 einbauen lassen, erst ohne  
Can Bus Adapter:

1. Sound war um Welten lauter und satter
2. Gerät schaltet sich nach 30 min. ab
3. Keine Anzeige MFD
4. Navi findet die Grafik für die Route nicht und setzt aus.
5. Keine Verbindung zum Telefon
6. Keine Rückfahrkamera mehr

Dan Can Bus Adapter von Kufatec verbaut. Muss laut Kufatec programmiert werden mit  
Angaben der Reifengröße, Soundsystem DSP ja/nein, Rückfahrkamera ja/nein

Ergebnis:

1. Sound abgeschnitten und sehr leise
2. Navi geht hervorragend
3. Laut/Leise über Lenkrad geht
4. Keine Rückfahrkamera, trotz Austausch des Steuergerätes
5. Keine Tel. Verbindung trotz Einbau des Tel. Steuergerätes für 506€ netto !!

Wer kann mir sagen, wie alles funktioniert. Bin mit meinem Latein am Ende !!

Vielen Dank im voraus..