

Starke Schläge beim Kickdown irgendo im Antriebstrang

Beitrag von „bluwe“ vom 25. April 2008 um 06:10

Hallo zusammen

bei meinem vor GP Modell wurde daraufhin das VT-Getriebe getauscht,danach war Ruhe.Die Geräusche bei mir waren damals genau wie von Dir beschrieben.Hinterher stellte man sogar Metallspäne im Getriebeöl fest...🙄

PS Ging bei mir damals auf Kulanz...

