

# nach Service neue Steuerung für TFL

Beitrag von „dreyer-bande“ vom 27. April 2008 um 15:18

[Zitat von salvatore](#)

Von mir aus auch die Version aus Kasachstan.... mir paßt das so ganz hervorragend!



Er wird sicher nicht herumgebastelt haben. Aber wenn er den T an den PC hängt (wegen der Servicerückstellung und Kontrolle des Fehlerspeichers) werden Softwareupdates autom. draufgeknallt. Da kannst nix dagegen machen (außer nicht anhängen). 🤖

Alles anzeigen

Er muß aber gebastelt haben.  
Der Code wird manuell umgestellt.

Mess mal nach falls du Luftfederung hast.  
Eventuell hat er ihn auch gleich tiefer gelegt.