

# nach Service neue Steuerung für TFL

Beitrag von „Rainer S“ vom 27. April 2008 um 17:37

[Zitat von salvatore](#)

Hallo Jungs,

war ja vor Kurzem mit dem Dicken beim Ölservice. Zu meinem Erstaunen wurde offenbar eine neue Software für die TFL-Schaltung eingespielt:

bei Schalterstellung "autom." leuchtet das Abblendlicht, hinten ist es finster und das grüne Kontrolllämpchen im Tachometer brennt. Bei Einfahrt in die Garage (oder im Tunnel) leuchten die Rückleuchten mit und das Kontrolllämpchen erlischt.

Finde ich absolut ok! Nur: mein 😊 streitet ab, daß es eine neue Software gibt und weiß von nix. Wie überraschend.....



Alles anzeigen

Hallo zusammen,

bei meinem GP ist und war das schon immer so.

Beim automatischen umschalten TFL auf Abblendlicht gehen die Lichter nicht aus.