

Luftsensor fehlte bei Inspektion

Beitrag von „ingoneu“ vom 10. Mai 2008 um 16:41

Hallo in die Runde,

als ich nun nach der zweiten Inspektion den Dicken (R5) vom 😊 abholen wollte, sagte der mir, im Steuergerät wird der Luftsensor als defekt angezeigt, sollen wir eine neuen bestellen? Nun gut dachte ich, kann vorkommen, das solche Dinger nicht ewig halten. Also Neubestellung und nach der Bestellung der Einbau des neuen Sensors bei dem ich dabei war. Jetzt der Schock.

"Es war garkein defekter Sensor zum ausbauen vorhanden". Der 😊 meinte, es könnte sein, das es bei manchen Autos vorkommen kann, das solche Dinger gern vergessen werden im Werk einzubauen. Nach der ersten Inspektion wurde komischer weise nichts vom Steuergerät signalisiert.

Kann ich sooooo was glauben 🤔

Ingo