

# Luftsensor fehlte bei Inspektion

Beitrag von „juma“ vom 11. Mai 2008 um 13:36

Servus,

egal wie es zustande gekommen ist, es ist nicht Deine Schuld und niemand kann Dir ernsthaft den Vorwurf machen, dass Du es hättest erkennen können/müssen, dass nach dem Scheibenwechsel etwas fehlt...(außer vielleicht die österreichische Autobahnvignette oder die Schadstoffplakette:D ). Somit liegt die Schuld mitnichten auf Deiner Seite. Soll sich doch der 😊 mit Volkswagen mal in Verbindung setzen und das Abprüfen, wobei ich mir durchaus vorstellen kann, dass er, nachdem er erwähnt hat, dass er einen Scheibenwechsel durchgeführt hat, garantiert im Werk schlechte Karten haben wird. Schließlich hätte er das Fehlen, wenn es denn ab Werk gewesen wäre, da bemerken müssen...😬