

Ruckeln bei Beschleunigung unter Last

Beitrag von „Rainer S“ vom 12. Mai 2008 um 15:59

[Zitat von neumannfr](#)

Hi,

ich habe mit meine V6 TDI (Bj 2006) folg. Problem.

Beim Beschleunigen unter Last (z.B. am Berg), ruckelt das Gas bzw. die Drehzahl zwischen 2000 und 3000 U/min. D.h. die Drehzahl springt immer so um 100U/min zurück und macht dann so weiter. Man merkt dieses rucken auch deutlich beim fahren. Vorwiegend kommt dies im 4ten und 5ten Gang vor. Im dritten Gang hatte ich es aber auch schon.

Beim 😊 war ich auch schon zwei mal. Beim ersten Mal, haben Sie ein Update beim Motormanagement gemacht und meinten das dies Problem auftreten könnte aber durch das Update behoben ist. Naja, auf der Fahrt nach Hause konnte ich das Problem jedoch immernoch feststellen. Also wieder hin und meinen kleinen 2 Tage da gelassen, auf Hinweis von dem VW Techcenter haben die dann irgendwelche Düsen und Einstellungen verändert und dachten das Problem sei weg. Jedoch ist es immernoch und es nervt gewaltig. 😞

Habt Ihr ne Idee was das sein könnte?

Ich kann es zu 99% reproduzieren indem ich im 4ten Gang bei ca. 1800U/min fahren und dann das Gas zur Hälfte bzw. dreiviertel durchtrete. Dann beschleunigt er total ruckartig und die Drehzahl springt.

Cu Frank

Alles anzeigen

Hallo Leute,

gibt es etwas neues über das "Ruckeln".

Mein kleiner hatte es heute morgen auch.

Außentemperatur 10° C Motor 50° C, 4 Gang Drehzahl etwa 2500 beschleunigte und er RUCKELTE die Drehzahl schwankte. Dachte sofort an diesen Beitrag. Konnte es bis zu einer Motortemperatur von 90°C regelrecht im 3/4 und 5 Gang provozieren.

Jetzt ist der "Kleine" warm und es ist alles wieder in Ordnung.

Ich werde es morgen mal meinen:) melden , was er wohl meint 😞.

<https://www.touareg-freunde.de/forum/thread/7740-ruckeln-bei-beschleunigung-unter-last/?postID=138792#post138792>