

Ruckeln bei Beschleunigung unter Last

Beitrag von „Rainer S“ vom 15. Mai 2008 um 08:34

Hallo Leute,

am Dienstag habe ich meinen "Kleine" zum :), wir sind dann gleich probe gefahren. Das "ruckeln" war auch kurz da, dann fuhr der Mechaniker und es war nichts mehr von ruckeln zu spüren.

Der 😊 setzte sich mit VW in Verbindung, die gaben ihm genaue Anweisung was er messen soll.

Gestern waren der 😊 und ich 60 Minuten auf probefahrt und nichts war.

VW wollte die Kupplungs Steuerung überprüfen, der Wert veränderte sich aber nicht.

Mein 😊 gab nicht nach. Heute morgen machten wir nochmals eine Testfahrt mit kaltem Motor. Nach knapp einem km trat der Fehler auf und erschien auch auf seinem Diagnosegerät. Sensor in oder an der Kupplung darauf wird dann irgend etwas an der Motorsteuerung beeinflusst.? 😞

Der Mechaniker setzt sich jetzt nochmals mit VW in Verbindung und wartet dann auf Anweisungen was getan werden soll.