

# Wasserablaufschläuche säubern

Beitrag von „juma“ vom 17. Mai 2008 um 08:58

Servus,

## Zitat von Kleinschmidt

heute kamen aus dem Dachhimmel in der Nähe des eingebauten Dachkompasses ein paar Wassertropfen heraus, als ich mit dem Touareg anfuhr. [...]Ich habe einen Touareg mit Schiebedach[...]

war bei meinem auch. Bei mir lag es aber daran, dass beim Frontscheibenwechsel die Dichtung auf 20cm Länge eingeknickt wurde und so am oberen Rand ein Leck entstanden ist, durch das Wasser eindringen konnte und dann an der gleichen Stelle austrat.