

Bremsen (Klötzer und Scheiben) runter bei 27.000

Beitrag von „juma“ vom 17. Mai 2008 um 09:11

Servus,

[Zitat von Dietmar1](#)

[...]Gibt es dazu Erfahrungen? [...]

ja. Hatte die gleiche Laufleistung bei meinem ersten Dicken. Allerdings hat der bereits bei 26.500 km neue Beläge haben wollen. Die Leuchte ging an. War damals auch ein Automat, allerdings mit teilweise sportlicher Fahrweise. Die Scheiben waren allerdings nicht unten. Das erscheint mir auch als sehr verwunderlich. Solange das System aber nicht schreit, würde ich lieber nochmal eine zweite Meinung einholen.

Beim jetzigen GP, Handschalter, habe ich die Beläge bei 36.000 km prüfen lassen und Meinung war, dass sie mindestens noch 15.000 km halten würden...👍