

# **Bremsen (Klötzer und Scheiben) runter bei 27.000**

**Beitrag von „Ebanista“ vom 17. Mai 2008 um 20:43**

Hi Freunde,

meiner hat bei 32.000 km vorne neue Klötze haben wollen.

Vor 3 Wochen war großer Kundendienst bei KM 61532 fällig und jetzt mussten vorne und hinten Scheiben und Klötze getauscht werden. Waren aber wirklich knapp unterhalb der Toleranzgrenze.

Der ganze Spaß hat dann inkl. Kundendienst € 2337,97 gekostet!

Fahrweise: Wenns geht dann fliegt die Kuh!:D