

Radio empfängt LW/AM unter 500 nicht.

Beitrag von „formentini“ vom 18. Mai 2008 um 06:42

Hallo Frank,

Ich glaube, das ist die richtige Erklärung 🙌👍👍

Das würde in der Tat "Sinn" machen: es steht LW im Radio aber eigentlich ist der Mittelwellenbereich damit gemeint.

Deswegen ist der Bereich zwischen 526kHz und 1606kHz erreichbar, aber der richtige LW Bereich zwischen 148kHz und 283kHz gar nicht.

Das passt in der Tat 😊👍

Aus irgendeinem Grund, wird in Frankreich aber viel im echten LW Bereich gefunkt (Also zwischen 148 und 283), und dann müssen garantiert die Radios dort angepasst werden wenn die DE Autos exportiert werden.

Beim Touareg muss es so sein, weil ein fr. Touareg definitiv den LW Bereich unterstützt, mein DE Touareg aber nicht.

Vielen vielen Dank Frank !!!! Weisst du, dass ich die Erklärung seit 1 Jahr suche. Du bist der Erste, der eine logische Antwort geben konntest. 🙌👍👍

Respekt und schönes w/e

Thierry.