

# Bremsen (Klötzer und Scheiben) runter bei 27.000

Beitrag von „DerElektriker“ vom 18. Mai 2008 um 13:22

Hallo,

kurzer Beitrag zum Thema von mir:

Ich habe meinen T ja bei 40 Tkm übernommen.

Da waren gerade die hinteren Bremsen neu gemacht worden (zur Vorsicht, wie der 😊 sagte)

Bei der 60000er Inspektion wurden die Bremsen rundum für gut befunden (Angabe war Zustand etwa 2/3, also 67%)

Vielleicht bei der nächsten Inspektion sind sie fällig.

Insofern scheinen mir die 27 Tkm auch recht wenig...

Thilo