Bremsen (Klötzer und Scheiben) runter bei 27.000

Beitrag von "DerElektriker" vom 18. Mai 2008 um 13:22

Hallo,

kurzer Beitrag zum Thema von mir:

Ich habe meinen T ja bei 40 Tkm übernommen.

Da waren gerade die hinteren Bremsen neu gemacht worden (zur Vorsicht, wie der sagte)
Bei der 60000er Inspektion wurden die Bremsen rundum für gut befunden (Angabe war Zustand etwa 2/3, also 67%)

Vielleicht bei der nächsten Inspektion sind sie fällig.

Insofern scheinen mir die 27 Tkm auch recht wenig...

Thilo