

Brummende Geräusche

Beitrag von „Rocky Mountain“ vom 2. November 2004 um 14:06

Ja, genau das habe ich bei meiner Probefahrt mit einem R5 Automatik auch festgestellt. Ich habe dieses Thema auch schon bei motor-talk eingestellt. Konnte mir aber keiner etwas dazu sagen. Den Verkäufer hatte ich seinerzeit auch darauf hin angesprochen. Er sagte etwas von Motormanagement und software update und das das bei den aktuellen Modellen nicht mehr auftreten würde. Ich habe mir dann den geschalteten bestellt und von daher die Sache nicht mehr weiter verfolgt.

Bei mir hörte sich das an, als käme es vom Getriebe. Eventuell noch Auspuff oder Reifen. Es trat auch bei 3000 Touren +- 100 auf.

Wir haben hier ja noch etliche insider, die da wohl noch genaueres zu berichten können.

Grüsse Bernd