

# **Vibrationen im Antriebsstrang bei 80Km/h**

**Beitrag von „Kanutosan“ vom 26. Mai 2008 um 18:18**

Wenn Antriebsstrang, könnte Säubern der Kardanwelle von fest angebackenem Schmutz und In dessen Folge Unwucht solche Brummgeräusche auslösen.