

# FSE und Nokia 6021


**Beitrag von „wobkt“ vom 3. Juni 2008 um 00:58**

Hallo zusammen,

nach Anlassen des Dicken ist das in der Mittelarmlehne verbaute Handy artig angesprungen, das Krabbeltier (Käfer) ist im Display erschienen und ich konnte einwandfrei über das Lenkrad die Tel.funktionen nutzen.

Nun erscheint im Cockpitdisplay bitte Tel. einlegen bzw. bitte warten. Anschließend Dunkelheit. Das Display im Handy zeigt mal das Krabbeltier und mal nicht.

Ich kann keine Telefonate starten. Eingehende Tel. kann ich aber wie gewohnt annehmen und über FSE sprechen.

Hat jemand eine Idee? 

VG

WOBKT