

Motorstörung. Werkstatt aufsuchen!

Beitrag von „Annakin“ vom 3. Juni 2008 um 13:15

Hallo,

hatte auch schon öfter die Meldung gehabt.

Auch bei mir wurden einige Sensoren bei Turbo, DPF und Abgasanlage erneuert.

Damals fiel das Auto beim Auftreten der Meldung aber immer ins Notprogramm, d.h. max. Tempo 80. Erste Vermutung damals, nachdem das Teil am Tester war, war auch Marderschaden (was aber nicht war).

Die genaue Fehlercodenummer kann ich aber nicht sagen.