

FSE fürs 6310i will nicht mehr

Beitrag von „agroetsch“ vom 3. November 2004 um 16:00

Hallo,

nachdem ich ja doch ein Weilchen von Defekten verschont geblieben bin, hat mein Dicker heute mal wieder eine Überraschung für mich vorbereitet.

Ich habe die werksseitige Vorbereitung fürs 6310i neben dem Lenkrad.

Nachdem ich noch ganz normal über Telefontaste/Rädchen telefoniert hatte, begann ich nach einem Gesprächspartner im Telefonbuch zu blättern/scrollen. Auf einmal flog ich aus dem Menü raus und war in der Verbrauchsanzeige bzw. bei der Uhrzeit im MFD. Der Menüpunkt Telefon war auch nicht mehr da beim blättern 😞

Also Telefon raus und wieder rein, Nokia piepst und sagt "lädt nicht". Auch das Auto-Symbol bzw. das zugewiesene Profil erscheint nicht. Das Ganze habe ich unzählige Male wiederholt, ohne Erfolg.

Zuerst habe ich natürlich gedacht das Handy hat 'ne Macke, aber mit einem anderen 6310i geht es auch nicht. Muss ich wohl doch beim Freundlichen vorstellig werden 🙄