

# FSE fürs 6310i will nicht mehr

**Beitrag von „rollo68“ vom 3. November 2004 um 16:42**

Hallo!

Das hört sich nach Sicherung an, die sicherungen sind links und rechts im Amaturenbrett, auf welcher seite die für die FSE weiß ich nicht, aber da ist sie.

MFG

Roland 😎