

# **FSE fürs 6310i will nicht mehr**

**Beitrag von „edrue“ vom 3. November 2004 um 17:10**

Oder die Kontakte in der Ladeschale

verbogen, verschmutzt....

Hatte ich auch schon mal, klappte aber dann wieder.