

FSE fürs 6310i will nicht mehr

Beitrag von „molar“ vom 3. November 2004 um 17:13

...hatte ich auch schon mal, es ging kein Telefonbuch-Anzeige im Instrumentendisplay,kein Lautsprecher,usw, aber das Telefon funktionierte, dann wurde in der Werkstatt wie so oft schon Fehlerspeicher ausgelesen und neue Software aufgespielt..
danach wieder OK