

Fahrwerk Bremsassistent ESP Werkstatt

Beitrag von „Sittingbull“ vom 8. Juni 2008 um 12:08

Hallo jow,

das sind die ersten Anzeichen, dass die Batterie schwach ist. Nach dem Laden bzw. Austausch sollten alle Fehlermeldungen verschwinden. War jedenfalls bei meinem ersten Dicken so 😊.

Grüße von Stephan 😊