

Pfeifendes Geräusch im unterem Geschwindigkeitsbereich

Beitrag von „touareg_kid“ vom 15. Juni 2008 um 19:28

Hallo liebe TF,

folgendes problem: Wenn der Touareg angemacht wird, pfeift er (ich denke mal das getriebe - automatik, oder die servolenkung) im unteren geschwindigkeitsbereich (ca. bis 60 km/h. Dann verstummt es. Erster Verdacht: Zu geringer Druck beim Hydrauliköl. Könnt ihr mir weiterhelfen, oder habt ihr schon ähnliche Erfahrungen gemacht?