

Pfeifendes Geräusch im unterem Geschwindigkeitsbereich

Beitrag von „touareg_kid“ vom 15. Juni 2008 um 20:09

ja, da hast du recht. Ist mir noch gar nicht so genau aufgefallen. Kann man selbst nachschauen, ob es an der servopumpe liegt, oder hilft da nur noch die werkstatt??