

# Pfeifendes Geräusch im unterem Geschwindigkeitsbereich

Beitrag von „Arndt“ vom 15. Juni 2008 um 20:14

[Zitat von touareg\\_kid](#)

ja, da hast du recht. Ist mir noch gar nicht so genau aufgefallen. Kann man selbst nachschauen, ob es an der servopumpe liegt, oder hilft da nur noch die werkstatt??

Die Servopumpe sitzt vorne rechts vor dem Motor. Wenn Du da Flüssigkeit austreten siehst, dann ist sie es. Man bemerkt aber ganz deutliche Geräusche, die vor allem beim Lenken im Stand immer lauter werden.