

Pfeifendes Geräusch im unterem Geschwindigkeitsbereich

Beitrag von „touareg_kid“ vom 15. Juni 2008 um 20:16

[Zitat von Arndt](#)

Die Servopumpe sitzt vorne rechts vor dem Motor. Wenn Du da Flüssigkeit austreten siehst, dann ist sie es. Man bemerkt aber ganz deutliche Geräusche, die vor allem beim Lenken im Stand immer lauter werden.

OK, werde ich morgen mal nachschauen, heute aber nicht mehr. War gestern ein langer Abend. Aber auf jeden Fall schon mal vielen Dank für die Hilfe, du kriegst dann morgen bescheid!