

# Verbesserungsvorschläge für den Touareg-Nachfolger

Beitrag von „Kong Racer“ vom 20. Juni 2008 um 08:35

## 11 Update vom 20.06.2008 (bis 251) Verbesserungsvorschläge

### Mängel:

- Außenspiegel - Geräusentwicklung durch Vibration beseitigen (nicht bei allen). Bessere Lösung gegen Verschmutzung/Beschlagen der Außenspiegel.
- Quietschen der Bremse beim Rückwärtsfahren beheben.
- Quietschen der Scheibenwischer beseitigen, Wischqualität verbessern.
- Windgeräusche Dachträger beseitigen.

### Technik:

- Automatikgetriebe sollte besser das Drehmoment im unteren Drehzahlbereich nutzen bzw. besseres Anfahrverhalten.
- Automatische Einparkhilfe.
- Automatische Umstellung Winterzeit und Sommerzeit.
- Automatisches Anklappen der Spiegel bei Verriegelung.
- Coming-/Leaving-Home Funktion verbessern, Xenon-Scheinwerfer schalten sich ständig ein/aus. Verbesserungsvorschlag: Nebelscheinwerfer in Serie beim Licht/Sicht Paket, diese sollten sich dann einschalten beim Öffnen des Fahrzeuges.
- Deutlich verbessertes Energiemanagement, d.h. Laden/Pflegen der Batterie im Normalbetrieb, keine stillen Verbraucher.
- Echtes Tagfahrlicht (siehe Audi).
- Elektrische Parkbremse wie beim Tiguan und Passat.
- Elektromechanische Lenkung, weniger Verbrauch und mehr Leistung.
- Erweiterung Komfortmodul zum Schließen der Heckklappe.
- ESP komplett deaktivierbar.
- Falls möglich, Kofferraum größer ohne Radstandsveränderung.
- Öffnen/Schließen Fenster/Schiebedach per Fernbedienung.
- Fehlende Steigungs- und Neigungsmesser—(sind doch im Navi, oder ?)
- Gepiepe vom Gurtwarner abschaltbar.
- Knopf zum Zurückstellen der Tageskilometer einfach mit dem Stellknopf für die Uhr tauschen.
- Luftfederungsbedienung könnte noch besser abgestimmt werden. Im Display könnte ein Menü mehrere Stufen enthalten.
- Motorisierung, 6 Zylinder und 132 KW (180 PS) und Einführung des V8 TDI.

- Motorraumbeleuchtung.
- Option voll ausgestattete Off-Road Version ab Werk.
- Regensensor verbessern, Steuerung der Intervallstufen sollte auch manuell möglich sein. Regensensor für die Heckscheibe.
- Rücklichter in LED Technik.
- Sprachsteuerung Telefon und Auto.Nokia Premium FSE sollte komplette Adressdaten aus dem Handy auslesen und auch für Adresseingabe im Navi (RNS 510) zur Verfügung stellen.
- Stabilere Hinterachskonstruktion, Sie ist derzeit leider ein Schwachpunkt bei härteren Einsätzen.
- Standheizungssteuerung in den Fahrzeugschlüssel integrieren, Programmierung der Standheizung über MFD bzw. Navi. Obenliegende Tasten müssten gegen unbeabsichtigte Auslösung besser geschützt sein. Fernbetätigung der Fensterheber und Schiebedach via Funkfernbedienung. Alarmanlage über einen Drucktaster im Schlüssel (wie bei 5er, nur 2x drücken) deaktivieren kann.
- Unterfahrschutz in zwei Varianten klein und voll.
- Vernünftige I-POD Lösung ab Werk.
- Waschwasservorrat sollte nur einmal einen Warnton erzeugen.
- Weniger Verbrauch bei zügiger Fahrweise.
- Wiedereinführung entkoppelbare Stabis beim Offroadpaket. Differenzialsperre für die Vorderachse.

### **Außen:**

- 2 Tonnen Gewicht sollten reichen.
- Beim Öffnen der Türen sollte kein Schnee auf den Sitzen landen.
- Dichtungslösung für das Heckfenster, ohne dass Wasser in den Innenraum läuft.
- Folierungsoption sollte Motorhaube, A-Säule und Aussenspiegel beinhalten (bei dem Preis).
- Freie Seitenscheiben bei Regen.
- Klavierlack (gibt es bereits beim Phaeton).
- Kratzfester Lack (Nanotechnologie).
- Optional größerer Tank.
- Mehr Auswahl an Felgen, auch farbige Felgen.
- Run on Flat Reifen, AT und MT ab Werk evtl. auch auf Stahlfelgen.
- Schmutzabdeckung für die Rückfahrkamera bzw. Dreck/Regen geschützte Rückfahrkamera wie beim neuen Passat unterhalb des VW-Logos, welches bei Einlegen des Retourgangs ausfährt und die Kamera frei gibt.
- Sichtbehinderung A-Säulen beim Abbiegen beseitigen (Toter Winkel).
- Vordere Seitenscheiben besser gegen Verschmutzung schützen.
- Lösung gegen stark verschmutzte Innenkanten Türen.

### **Innen:**

- Abdeckung der Becherhalter ( Flaschenhalter ) Mittelkonsole endlich eine Abdeckung für den Getränkehalter.
- Abwaschbare Dachverkleidung (Kofferraum).
- Alueinlage in den Türen sollte aus härterem Material gefertigt werden (Einschlagkrater).
- Analoguhr in der Mittelkonsole (angesteuert per Funk).
- Belüftete Sitze, 18 Wege, endlich richtig schwarzes Leder (kein Anthrazit Gemisch)
- Braune Armaturenbrett abwählbar.
- Eine tiefere Reserveradmulde, dass man mind. einen 255 Reifen unterbringt.
- Einfache Sitze mit Lordosenunterstützung.
- Einführung Panoramadach.
- Einstiegsleisten in verbesserter Qualität.
- Gebürstetes Aludekor.
- Kofferraum-Schubladensystem.
- Längere Gurtpeitschen an der hinteren Sitzbank.
- Mittelarmlehne geteilt, separat längs- und höhenverstellbar.
- Neigungsverstellbare Rückenlehne der zweiten Sitzreihe. Haben einige Kombis, weit nach vorne bringt es evtl. die fehlenden Zentimeter beim Beladen, weit zurück haben es die Passagiere bequemer.
- Option schwarzer Dachhimmel.
- Rücksitze umklappen ohne Kopfstützen zu demontieren und ebener Ladeboden.
- Warndreieck zur Sicherheit in die Kofferraumklappe.
- Wiedereinführung Schublade unter Beifahrersitz.