

Steuerkettenspiel zu groß

Beitrag von „Kruemelmonstter“ vom 24. Juni 2008 um 12:03

Hallo,

2500 Eur sind schon OK , - sehr viel gewissenhafte Arbeit und einiges an Material ... ,
würde ich auch dringend machen lassen , bei mir wurde aus leichtem Rasseln ein Ticken ,
- das war dann auch die Zeitbombe , Pleuellagerschäden , Ventilschaft beschädigt ... ,
- bei mir wg. regelmäßiger Wartung und sehr kulantem Autohaus wurde
nach festgestelltem Fehler dann doch noch eine Sonderkulanzregelung gefunden ,
- erst mal in Ruhe Fehler orten , war bei mir auch sehr aufwendig und schwer ,
ist nur was für Werkstätten mit dem richtigen Werkzeug und der
Erfahrung beim Motorein - und Ausbau , da kann einiges schief gehen ... ,
nix für Bastler oder Hinterhof ,
sollte aber auch nicht aufgeschoben werden , bei mir war noch nix mit Störungslampe ,
hatte nur etwas lauterer Rasseln im Leerlauf und dann bei etwa 2000 Umin leichtes ticken ,
da ich meine Keksdose kenne , wußte ich , es gibt Ärger - der kam dann auch

Grüße aus Berlin , Kruemelmonstter