

Pfeifendes Geräusch im unterem Geschwindigkeitsbereich

Beitrag von „touareg_kid“ vom 30. Juni 2008 um 14:42

OK, der 😊 hat die Problemzone gefunden und repariert:
Der Schlauch vom Hydrauliköl war leicht undicht (wie vermutet). Nun wieder alles ok.:)
Hattet ihr damit auch schon probleme??