

# **Pfeifendes Geräusch im unterem Geschwindigkeitsbereich**

**Beitrag von „touareg\_kid“ vom 30. Juni 2008 um 14:42**

OK, der 😊 hat die Problemzone gefunden und repariert:  
Der Schlauch vom Hydrauliköl war leicht undicht (wie vermutet). Nun wieder alles ok.:)  
Hattet ihr damit auch schon probleme??