

unregelmäßige Zündaussetzter/schütteln

Beitrag von „Stingray“ vom 9. Juli 2008 um 12:41

Hallo,

ich fahre seit kurzem einen T. V8 Baujahr Mitte 2003. Seit einiger Zeit habe ich einen Zündaussetzter im Standbetrieb. Dieser Fehler tritt aber nur auf wenn das Auto warm/heiß gefahren wurde. Bei meinem 1. Werkstattbesuch wurde der Fehler auch im Fehlerspeicher registriert. Es wurde eine Zündspule ausgetauscht. Danach war es eine kurze Zeit in Ordnung. Seit einigen Tagen tritt der Fehler wieder auf. Da der Fehler nicht immer auftritt war ich jetzt ein zweites mal in der Werkstatt. Der Fehlerspeicher zeigte aber nichts an. Der Fehler ist ein leichtes schütteln bzw. eine Art Aussetzer.

Hat jemand ähnliche Probleme oder Erfahrungen oder ist das normal ?

Vielen dank für euere Hilfe

Gruß

Rainer