

unregelmäßige Zündaussetzter/schütteln

Beitrag von „Stingray“ vom 11. Juli 2008 um 11:55

Hallo Jan,Hallo Michael,
vielen Dank für eure Informationen.Ja es hat sich herausgestellt das es diesmal die Zünpule des dritten Zylinders war. Jetzt werden auf Kulanz die restlichen 7 Zündspulen getauscht und ich ich hoffe das dieses Problem damit gelöst ist.
Werde meinen Touareg heute mittag wieder abholen.

Nochmals vielen Dank für eure hilfreichen Informationen.

Gruß
Rainer