

# unregelmäßige Zündaussetzter/schütteln

**Beitrag von „Stingray“ vom 11. Juli 2008 um 11:55**

Hallo Jan, Hallo Michael,  
vielen Dank für eure Informationen. Ja es hat sich herausgestellt das es diesmal die Zündspule des dritten Zylinders war. Jetzt werden auf Kulanz die restlichen 7 Zündspulen getauscht und ich hoffe das dieses Problem damit gelöst ist. Werde meinen Touareg heute mittag wieder abholen.

Nochmals vielen Dank für eure hilfreichen Informationen.

Gruß  
Rainer