

# unregelmäßige Zündaussetzter/schütteln

**Beitrag von „Stingray“ vom 14. Juli 2008 um 08:18**

Hallo liebe Freunde,

ich möchte noch gerne ein paar Zeilen schreiben, nachdem ich meinen Touareg aus der Werkstatt geholt habe. In der Hoffnung das das Problem mit den Aussetzter gelöst wurde nachdem alle 8 Zündspulen getauscht wurden war ich, nachdem ich nach Hause kam leider enttäuscht das der Fehler immer noch vorhanden ist. Aussetzter, an meiner Meinung nach, einem Zylinder mit Motorstörungsanzeige. Ja jetzt steht er wieder in der Werkstatt. Leider war das nicht der erste Aufenthalt. Ausgetauscht wurde bisher alle Stellmotoren der Klimaanlage, die Hinterachse nach dem Geräusche aufgetreten sind und das Fahrwerk wurde in einer 3 tätigen Aktion eingestellt.

Gruß

Rainer